
MRX – PoE-Switch





Allgemeines


Die Produktfamilie AZG.mesh-Router hat zum Ziel, drahtlose Infrastrukturen mit Hilfe der mesh.technology aufzubauen. AZG.mesh ist ein drahtloses Backbone zum Anschluss und Verbindung von CCTVs, Access Points, Sensoren usw.. AZG.mesh ist ein sich selbstfindendes, selbstkonfigurierendes und selbstheilendes System, das Installation und Benutzung sehr einfach macht. AZG.mesh eignet sich in Anwendungsfällen, in denen Kabelverlegearbeiten sehr teuer sind, eine permanente Installation nicht notwendig ist oder bewegliche Kommunikation gefordert wird.



MRX.switch ist ein PoE-Gerät zum Anschluss von (zusätzlichen) Clients am AZG.mesh. Das Gerät stellt eine Erweiterung von AZG.mesh-Router dar, kann aber auch im Standalone Mode betrieben werden, wenn ein outdoor PoE-Switch benötigt wird.

MRX.switch, passives PoE, wird vorkonfiguriert ausgeliefert. Die bis zu 6 Ethernet-Ports sind untereinander verschaltet. Je nach Ausbaustufe gibt es bis zu 4 Ports mit PoE-Speisung und bis zu 2 Ports ohne PoE-Speisung. Die Ports ohne Speisung dienen als Uplink oder zur Kaskade von mehreren MRX.switch.


Eine Funkschnittstelle für AZG.mesh besitzt MRX.switch nicht.



Gerätefamilie "MRX.switch pPoE"

Geräte vom Typ MRX.switch bieten bis zu sechs Ethernet-Schnittstellen, um sowohl Clients als auch Uplink-Router anzuschließen. Die vier im Gehäuseboden platzierten Ethernet-Schnittstellen (3 - 6) werden mit PoE-Unterstützung (passives PoE) ausgeliefert. Die beiden Ethernet-Schnittstellen (1+2) im Gehäusedach werden ohne PoE-Speisung geliefert.

MRX.switch ist die kostenoptimierte Lösung um einen outdoor-fähigen PoE-Switch zu installieren.



Seite 1/4 V1.0/04-24

MRX – PoE-Switch



Lieferung

1x MRX.switch

1x M12 (S-Code) Stecker zum Anschluss von Wechselstrom (nur für Geräte m. AC-Versorgung)

1x Diese Kurzanleitung

Schnittstellen / Benutzung

Ethernet Port 1+2: 10/100/1000Base T; M12 (X-type); auto-X-over

Die Anzahl der LAN-Uplink Ports hängt von der vorliegenden Variante ab. Die LAN-Ports 1+2 besitzen keine PoE-Speisung.

Ethernet Port 3-6: 10/100Base T; M12 (X-type); auto-X-over

> Alle LAN-Ports sind auf Ethernet-Ebene zusammen geschaltet (Ethernet-Switch). Die Anschlussbelegung ist unten abgebildet.

ACHTUNG: Bitte nur geschirmtes CAT6e-Kabel verwenden, um den korrekten Betrieb und guten Blitzschutz zu gewährleisten!




ACHTUNG: An die Ports 3-6 dürfen nur von AZG qualifizierte Clients angeschlossen werden. Es besteht die Gefahr der dauerhaften Zerstörung.

ACHTUNG: Die Ports 3-6 eignen sich WEDER als UPLINK noch zur Kaskade!

AC: Stromversorgung (110-240V)

Die Anschlussbelegung für die AC-Versorgung ist unten abgebildet.



V1.0/04-24 Seite 2/4

MRX – PoE-Switch

Kurzanleitung für die Gerätefamilie "MRX.switch, passives PoE"



Einrichtung der Geräte


Um dem Netz einen neuen Knoten hinzuzufügen, folgen Sie bitte den folgenden Schritten:

- 1. Packen Sie alles aus und prüfen Sie, ob alle Teile der Lieferung vollständig sind.
- 2. Installieren Sie das Gerät an einer Wand, einem Mast oder an anderen möglichen Stellen.
- 3. Schließen Sie die LAN-Kabel an Clients oder andere Geräte an. Stellen Sie mit Hilfe eines Uplink-Ports (P1 oder P2) die Datenverbindung zum nächsten Router her.

ACHTUNG: An die Ports 3-6 dürfen nur von AZG Tech qualifizierte Clients angeschlossen werden!


ACHTUNG: An die Ports 3-6 darf kein Uplink oder Kaskade angeschlossen werden.

4. Schließen Sie Stromversorgung an das Gerät an. Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird., startet es selbstständig.



RICHTIGE Anschaltung und Kaskadierung von Router, MRX.switch (passives PoE) und Clients:






FALSCHE Verdrahtung:

- Verbindung router zu den PoE-Ports
- · Kaskade über die PoE-Ports

Direkte Verbindung von 2 PoE-Ports





Seite 3/4 V1.0/04-24

MRX - PoE-Switch



Kurzanleitung für die Gerätefamilie "MRX.switch, passives PoE"

Fehlersuche

Für die Fehlersuche muss das Gehäuse mit dem mitgelieferten Doppelbartschlüssel geöffnet werden.



ACHTUNG: Das Öffnen des Gehäuses bei angeschlossenem Stromversorgung ist nur für Fachpersonal erlaubt! Gesetzliche Bestimmungen sind zu beachten.


Ist das Gehäuse geöffnet, erkennt man im oberen Teil ein Schaltnetzteil auf Hutschiene. Dieses besitzt eine (blaue) LED, die anzeigt, ob die Versorgungsspannung (AC) anliegt:

LED **Main PWR** bleibt aus: Stromversorgung und M12-Stromversorgungsstecker prüfen. Sicherung im Boden des Geräts prüfen. Hierzu **unbedingt(!)** die Stromversorgung trennen.

Im unteren Teil des Gehäuses sind drei Leiterkarten übereinander verschraubt. Die beiden oberen haben sichtbare LEDs, sowohl seitlich als auch in den RJ45-Buchsen:

Ganz rechts sitzen die Power-LEDs. Die mittlere muss leuchten:

LED ETH-PWR ist aus: Stromversorgung prüfen (s.o.)



Die sechs ETH-Ports haben jeweils eine LINK-LED (grün) und eine ACT-LED (orange).

LINK-LED von Port A muss auf beiden Leiterkarten leuchten:

LINK-LEDs Port A sind aus: Gerät defekt; evtl. Patchkabel neu stecken.

Die LINK-LEDs von Ports, an denen ein Client, Uplink oder Kaskade angeschlossen ist, müssen leuchten:

LINK-LED von "angeschlossenen" Ports sind aus:

Prüfen Sie externes ETH-Kabel und M12-Anschluss.

Seite 4/4 V1.0/04-24